RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE AUXÍLIAR DE SAÚDE JOSÉ RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS

Obra:Reforma da Unidade Auxiliar de SaúdeJosé Ribeiroda Silva-Município de Ibiá- MG

Endereço: Rua 60, nº 533, Bairro São Benedito – Ibiá / MG - CEP: 38.950-000

Coordenadas Geográficas: 19º29’33.11” S / 46º32’47.74” W (19.492532° S / 46.546595º W)



Figura 01: Foto Aérea - Local Da Obra



Figura 2: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 3: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 4: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 5: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 1: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 2: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 3: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 4: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 5: Unidade Auxiliar de Saúde Jose Ribeiro da Silva



Figura 6: Recepção



Figura 7: Recepção



Figura 8: Banheiro masculino recepção




Figura 9: Cozinha



Figura 10: Cozinha



Figura 11: Cozinha




Figura 12: Corredor



Figura 13: Banheiro masculino



Figura 14: Frente ao banheiro masculino



Figura 15: Almoxarifado



Figura 16: Sala Triagem



Figura 17: Sala odontológica




Figura 18: Sala odontológica



Figura 19: Sala ginecológica



Figura 20: Consultório médico 01



Figura 21: Sala acolhimento



Figura 22: Sala acolhimento

Ibiá, 03 de novembro de 2026.

HelvécioEustáquioNascimento
SecretárioMunicipaldeObras
EngenheiroCivil
CREAMG-76.467/D